

# Flexibilní brusiva - Quick-Change



## Výseky Quick-Change Discs A-P01 PE Y PREMIUM

na ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo



### Určeno pro




- + Pro obecné brusné aplikace na nejrůznějších materiálech, jako jsou ocel, neželezné kovy, plast a dřevo

### Doporučujeme

- + Zrnitost 36/50/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

### Výhody

- + Maximální produktivita díky snadné manipulaci
- + Silná, dvouvrstvá polyesterová podložka pro dobrou životnost
- + Na vyžádání také v sortimentu jemných zrn (>120)

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
 	QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 KS
		111585	50 x R	120	25000	50 KS
		112283	50 x S	80	25000	50 KS
		112298	50 x S	120	25000	50 KS
		112205	75 x R	80	20000	25 KS
		112242	75 x R	120	20000	25 KS
	QDISC-PE	111562	50 x R	24	25000	50 KS
		111567	50 x R	36	25000	50 KS
		111570	50 x R	40	25000	50 KS
		111577	50 x R	60	25000	50 KS
		112254	50 x S	36	25000	50 KS
		112273	50 x S	50	25000	50 KS
		111611	75 x R	24	20000	25 KS
		111631	75 x R	36	20000	25 KS
		112203	75 x R	40	20000	25 KS
		112204	75 x R	60	20000	25 KS