

Flexibilní brusiva - Quick-Change

★★★
PREMIUM

Výseky SCM XC QUICK-CHANGE DISCS PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel, neželezné kovy, plasty
a dřevo



Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, hlazení povrchů, čištění a zarovnávaní svarů na nejružnějších materiálech
- + Ideální pro těžko přístupná místa

Výhody

- + Nejkratší obráběcí čas díky snadné manipulaci a montáži
- + Univerzální použitelnost umožňuje ušetřit 1 až 3 pracovní úkony.
- + Nejlepší trvanlivost a velice dobrý úběr materiálu

Doporučujeme

- + Zrnitost „GROB“ (hrubá) k čištění, odstranění rzi a nátěrů a také pro koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění, odjehlení a koncové úpravy „Final Finish“
- + Zrnitost „FEIN / SEHR FEIN“ (velmi jemná) jako poslední krok

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
 	QDISC-VL	34539761	50 x R	SCM A HRUBÝ XC	23000	17000	50 KS
		34539762	50 x R	SCM A STŘEDNÍ XC	23000	17000	50 KS
		34539746	50 x R	SCM A JEMNÝ XC	23000	17000	50 KS
		34539747	50 x R	SCM A VELMI JEMNÝ XC	23000	17000	50 KS
		34539748	75 x R	SCM A HRUBÝ XC	20000	13500	25 KS
		34539750	75 x R	SCM A STŘEDNÍ XC	20000	13500	25 KS
		34539811	75 x R	SCM A JEMNÝ XC	20000	13500	25 KS
		34539812	75 x R	SCM A VELMI JEMNÝ XC	20000	13500	25 KS