

# Flexibilní brusiva - Quick-Change



## Výseky Quick-Change Discs ZA-P48 PE Y PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



### Určeno pro



- + Pro hrubé brusné aplikace, odstraňování rzi a odjehlení normálních a tvrdých, obtížně přístupných povrchů z oceli a nerezové oceli

### Doporučujeme

- + Zmitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zmitost 80/120 pro dokončovací obrábění

### Výhody

- + Vysoký brusný výkon zaručuje maximální úběr materiálu.
- + Velmi odolný nástroj díky trojvrstvé konstrukci výrobku v kombinaci se zirkonovým korundem a chladicí vrstvou
- + Robustní konstrukce zajišťuje nízké vylamování zrn a vysokou stálost hran.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
 	QDISC-PE	112398	50 x R	24	25000	50 KS
		112401	50 x R	36	25000	50 KS
		112406	50 x R	40	25000	50 KS
		112411	50 x R	60	25000	50 KS
		112413	50 x R	80	25000	50 KS
		112418	50 x R	120	25000	50 KS
		112469	50 x S	36	25000	50 KS
		112471	50 x S	40	25000	50 KS
		112486	50 x S	60	25000	50 KS
		112493	50 x S	80	25000	50 KS
		112494	50 x S	120	25000	50 KS
		112432	75 x R	24	20000	25 KS
		112438	75 x R	36	20000	25 KS
		112440	75 x R	40	20000	25 KS
		112447	75 x R	60	20000	25 KS
		112449	75 x R	80	20000	25 KS
		112452	75 x R	120	20000	25 KS
		113026	75 x S	36	20000	25 KS
		112527	75 x S	60	20000	25 KS
		113031	75 x S	60	20000	25 KS
	113057	75 x S	80	20000	25 KS	
	113059	75 x S	120	20000	25 KS	